

**Инструкционно - технологическая карта
«Оштукатуривание стен гипсоопилочным раствором»**

№ п/п	Технологические операции	Инструктивные указания	Эскиз	Применяемые инструменты
1.	Провешивание поверхности и выставление маяков	Вдоль стены выставить маяки с шагом 60-80см по уровню. В стене перфоратором просверлить отверстия и установить чёпики. Крепление маяков производить саморезами в шахматном порядке, шаг их крепления 25-30см. В качестве подложки использовать пенопласт		Отвес Металлический маяк Уровень Перфоратор Саморез Пенопласт
2.	Прокидывание дорожки	Пространство между стеной и маяками заполнить гипсоопилочным раствором, оставляя зазор в 5мм, который подшпаклевать «Ротгипсом» с обеих сторон маяков		Шпатель
3.	Нанесение раствора	Приготовить раствор: 1:1,5 – стены; 1:2 – потолок; гипс Г-7: опилки. Нанести раствор гладилкой быстро на стену, срезать излишки, ведя правило по маякам		Гладилка Правило Шпатель
4.	Снятие маяков	Удалить пенопласт и маяки, прорезав линии вдоль маяков. Штрабы оштукатурить этим же раствором. Выполненная штукатурка должна хорошо просохнуть (3 недели - 2 месяца)		Гладилка Шпатель
5.	Грунтование поверхности	Прогрунтовать грунтовкой «Лакра»		Кисть Валик Ванночка
6.	Шпаклевание поверхности	Прошпаклевать сухими смесями «Ротгипс» или «Ротбанд». На 1 раз – вдоль плиты; на 2 раз – поперёк плиты		Гладилка Шпатель Правило
7.	Финишное шпаклевание	Прошпаклевать шпаклёвкой «Геркулес» на полимерной основе: на 1 раз – вдоль плиты, на 2 раз – поперёк плиты. Зачистить мелкозернистой наждачкой, прогрунтовать		Брусочек Шпатель
8.	Наклеивание стеклообоев	Нанести клей на поверхность, приклеить стеклообои и снова покрыть клеем «Клео»		Валик Кисть
9.	Шпаклевание	Применить финишную шпаклёвку: на 1 раз – вдоль плиты, на 2 раз – поперёк.		Шпатель
10.	Окрашивание поверхности	Зачистить, прогрунтовать, окрасить водоэмульсионной краской		Валик Кисть Ванночка