

ИТК

Окрашивание поверхностей неводными составами

Наименование работ	Порядок выполнения	Инструменты и приспособления
Очистка и сглаживание поверхности	Очистка поверхности ведётся с помощью скребка. Скребком движениями снизу вверх по верхней части и сверху вниз по нижней части, очищают поверхность. Наклон скребка к поверхности стены = 30°. сглаживание поверхности с помощью шлифовальных приспособлений. Сглаживание ведётся аналогично очистке поверхности.	Скребки, шлифовальные приспособления.
Частичная подмазка поверхности	Подмазку осуществляют шпателем. Шпатель передвигают ёлочкой с легким нажимом на полотно	Шпатель, ящик со шпаклёвкой, столик подмости.
Проолифка	Олифят поверхность с помощью валиков. Валик погружают в ёмкость с олифой, отжав излишки, наносят на поверхность.	Валик, ванночка для олифы
Проолифка подмазанных мест	Подмазанные места олифят кистями-ручниками в любом направлении	Кисть-ручник, ведро, столик - подмости

Шлифовка подмазанных мест	Круговыми движениями шлифовальной шкуркой выравнивают поверхность	Шлифовальная шкурка, столик - подмости
---------------------------	---	--