

ИТК
Набивка рисунка по трафарету

№ п/п	Порядок выполнения	Эскиз	Инструменты	Материалы
1	Произвести отбивку линий, указывающих расположение трафаретов		Шнур для разметки	Мел
2	Приложить трафарет к поверхности стены		Трафарет	
3	Окунуть кисть в краску на % волоса и отжать о край емкости		Ванночка для краски, кисть - торцовка	Клеевой, окрасочный состав
4	Краску наносить в прорези трафарета отрывистыми торцующими движениями		Трафарет, кисть - торцовка	Клеевой окрасочный состав
5	Длинные элементы прокрасить двумя продольными движениями от края к центру		Трафарет, кисть трафаретная	Клеевой окрасочный состав
6	Аккуратно отсоединить трафарет, протереть его ветошью		Трафарет, ветошь	

7	Кистью от руки дорисовать пропущенные детали, наложить тени и блики		Кисть трафаретная	Клеевой окрасочный состав
---	---	--	-------------------	---------------------------

Основные дефекты масляной окраски

Дефекты	Причины	Способы устранения
Пятна темные и ржавые	Прорастание различных смолистых и масляных пятен, не удаленных с поверхности	Поверхность штукатурки или бетона высушить, промыть 5 % соляной кислотой и закрыть двумя - тремя слоями шеллачного лака, слабое основание перетереть. Поверхностные пятна смол и масел удалить, соскабливая и промывая щелочной водой
Пятна различного цвета и не просыхающие	Окраска по свежей штукатурки, применение щелочного клейстера в шпатлевке вместо животного клея	Отскоблить краску, нейтрализовать щелочь слабым 5 % раствором соляной кислоты, промыть чистой водой, просушить, подготовить и окрасить доброкачественными материалами
Вспучивание краски и пузыри	Результат окраски по сырой поверхности	Соскоблить отслоившуюся краску, высушить, подготовить поверхность к окраске заново
Отслаивание верхнего, слоя при окраски по ранее окрашенной поверхности	Результат окраски по загрязненной поверхности	Очистить поверхность пемзой, промыть мыльной, а затем чистой водой и окрасить вновь

Сетки трещин на окрашенной поверхности	Неправильно произведено торцевание, окраска выполнена по недостаточно просохшему слою грунта	Прочистить поверхность пемзой и шкуркой, проолифить, зашпаклевать и окрасить заново
Жухлость	Поверхность сохранила тянущую способность, масло окраски впиталось в плохо огрунтованную поверхность	Прочистить поверхность мелкой шкуркой и окрасить
Низкая укрывистость	Краска недостаточно укрывиста из-за применения лессировочного пигмента; краска слишком жидкая; применена грунтовка не в цвет окраски	Окрасить дополнительно
Красочная пленка долго не сохнет	Применен задерживающий высыхание пигмент, в олифе имелись примеси минеральных масел	Растушевать с добавлением сиккатива
Сальная поверхность	Недоброкачественная олифа	Промыть холодной несколько подкисленной водой с помощью чистой кисти или губки. В крайнем случае, перекрасить, применив доброкачественный материал
Следы кисти	Не выполнено флейцевание или торцевание; Применена слишком густая краска при малом флейцевании	Прочистить поверхность мелкой шкуркой и окрасить
Потеки	Жидкая окраска, недостаточная растушевка; кисть обрезается на острых ребрах	Прочистить поверхность мелкой шкуркой и окрасить

Стыки в местах соединения захваток	Последовательная окраска нескольких захваток больших площадей скоросохнущей краской одним маляром	Окрасить одновременно 2-3 захватки по способу «кисть в кисть»
«Крокодиловая кожа»	Окраска быстросохнущей краской по недостаточно высохшей подготовке	Прочистить пемзой и шкуркой, проолифить, прошпаклевать и окрасить вновь
Пропуски, искривления, грубая фактура окраски	Небрежность в работе	Перекрасить